

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
V/v đầu tư bảo dưỡng, sửa
chữa cơ sở vật chất cho các
đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục
và Đào tạo năm 2022.

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 697/TTr-STC ngày 29/11/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2397/SGDDĐT-KHTC ngày 18/11/2021 về việc đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022; với kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa không vượt quá: **36.000.000.000 đồng** (Ba mươi sáu tỷ đồng).

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2022-2023.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 nêu tại Mục 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở: XD, KH&ĐT,
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Lâm Hải Giang

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG, NHU CẦU BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CSVC NĂM 2022
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

(Kèm theo Công văn số: /UBND-VX ngày /12/2021 của UBND tỉnh)

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
1	Trường PT DTNT THCS&THPT An Lão					1.150	
1.1	Nhà lớp học bộ môn (CS2):	Nhà lớp học bộ môn (CS2): Mái bị thấm, dột; Sê nô, sảnh bị thấm; hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Tường một số vị trí bị nứt; Cửa tầng 1 bị mối mọt; Nền gạch bị bong tróc; Tường bị thấm, ố; Ống thoát nước bị hỏng; Hệ thống cấp thoát nước phòng bộ môn Hóa, Sinh bị hỏng	2012	-	Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn (CS2): Sửa chữa mái, chống thấm sê nô, sảnh; Xử lý các vết nứt tường; Thay lại nền gạch; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại cửa tầng 1 bằng cửa nhôm, sơn sửa cửa tầng 2; Xử lý các vết bong tróc, thấm ố tường và sơn lại toàn nhà; Thay hệ thống ống thoát nước mái và hệ thống cấp thoát nước phòng bộ môn Hóa, Sinh	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
2	Trường THPT An Lão					1.350	
2.1	Nhà lớp học 02 tầng 07 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 07 phòng: Mái bị thấm, dột; Sê nô bị thấm; hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Tường một số vị trí bị thấm, ố, rạn nứt; Ống thoát nước mái bị hỏng	2012	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 07 phòng: Thay lại mái ngói bằng mái tôn; Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện; Thay mới hệ thống chống sét; Xử lý các vết rạn nứt tường; Thay lại hệ thống thoát nước mái; Sơn lại toàn nhà	1.350	Bảo dưỡng, sửa chữa
2.2	Nhà lớp học vi tính + phòng chức năng	Nhà lớp học vi tính + phòng chức năng: Mái bị thấm, dột; Sê nô bị thấm; hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Tường một số vị trí bị thấm, ố, rạn nứt; Ống thoát nước mái bị hỏng; Cửa 1 số khung, cánh bị hỏng	2007	-	Sửa chữa Nhà lớp học vi tính + phòng chức năng: Thay lại mái ngói bằng mái tôn; Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện; Thay mới hệ thống chống sét; Xử lý các vết rạn nứt tường; Thay lại hệ thống thoát nước mái; Sửa chữa hệ thống cửa; Sơn lại toàn nhà.		
3	Trường THPT Lý Tự Trọng					1.400	
3.1	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Mái tôn bị rỉ sét gây thấm, dột; trần nhựa bị hỏng; hệ thống cửa mặt sau bị mối mọt, hư hỏng; hệ thống cửa mặt trước bị hỏng; Tường, sàn hành lang tầng 2 bị thấm, ố; hệ thống ống thoát nước bị hỏng; Hệ thống chống sét bị hỏng.	2000	2015	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Thay lại mái tôn; Thay lại trần; Thay hệ thống chống sét; Chống thấm sàn, sê nô; Thay hệ thống cửa mặt sau; Sửa chữa cửa mặt trước; Thay lại hệ thống ống thoát nước; Sơn lại toàn nhà.	1.400	Bảo dưỡng, sửa chữa
3.2	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Mái tôn bị rỉ sét gây thấm, dột; trần nhựa bị hỏng; hệ thống cửa mặt sau bị mối mọt, hư hỏng; hệ thống cửa mặt trước bị hỏng; Tường, sàn hành lang tầng 2 bị thấm, ố; hệ thống ống thoát nước bị hỏng; Hệ thống chống sét bị hỏng.	2001	2015	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Thay lại mái tôn; Thay lại trần; Thay hệ thống chống sét; Chống thấm sàn, sê nô; Thay hệ thống cửa mặt sau; Sửa chữa cửa mặt trước; Thay lại hệ thống ống thoát nước; Sơn lại toàn nhà.		

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
4	Trường THPT Tăng Bạt Hổ					1.150	
4.1	Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: Mái một số vị trí bị thấm; Trần gỗ 1 số vị trí bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Sê nô bị thấm, ố, bong tróc lớp vữa; nền tầng 1 bị thấp, gạch nền bị bong tróc; Tường bị rêu mốc.	1998	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô; Sửa chữa trần; Sửa chữa hệ thống điện; Thay mới hệ thống chống sét; Nâng nền, hệ thống cửa tầng 1 và lát lại; Sơn lại toàn nhà	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
4.2	Nhà hiệu bộ	Nhà hiệu bộ: Mái một số vị trí bị thấm; Trần gỗ 1 số vị trí bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Sê nô bị thấm, ố, bong tróc lớp vữa; nền tầng 1 bị thấp, gạch nền bị bong tróc; Tường bị rêu mốc; Khu vệ sinh giáo viên vị hư hỏng	1998	-	Sửa chữa Nhà hiệu bộ: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô; Sửa chữa trần; Sửa chữa hệ thống điện; Sửa chữa hệ thống chống sét; Nâng nền, hệ thống cửa tầng 1 và lát lại; Sửa chữa khu vệ sinh giáo viên; Sơn lại toàn nhà		
5	Trường THPT Hoài Ân					900	
5.1	Nhà lớp học bộ môn	Nhà lớp học bộ môn: Mái bị dột gây thấm sàn; Sê nô bị thấm; Cửa bị hư hỏng, mối mọt; Hệ thống chống sét bị hỏng; Một số thiết bị điện bị hỏng; Tường bị ố, rêu mốc.	2012	-	Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn: Sửa chữa mái; Chống thấm sàn mái, sê nô; Sửa chữa hệ thống cửa; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sơn lại toàn nhà.	900	Bảo dưỡng, sửa chữa
6	Trường THPT Trần Quang Diệu					1.150	
6.1	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Sê nô bị thấm; Một số cửa bị hư hỏng; hệ thống chống sét bị hỏng; Tường bị thấm, ố, rêu mốc; Một số thiết bị điện bị hỏng.	2004	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Chống chống sê nô; Sửa chữa hệ thống cửa; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
6.2	Tường rào mặt trước tiếp giáp với nhà dân	Tường rào mặt trước tiếp giáp với nhà dân: Bị nứt, sụp đổ	2006	-	Sửa chữa đoạn tường rào mặt trước tiếp giáp với nhà dân: Tháo dỡ phần tường rào bị sụp đổ và xây lại.		
6.3	Tường rào phía sau trường	Tường rào phía sau trường: Trụ thép, lưới B40 bị rỉ sét	2006	-	Sửa chữa tường rào phía sau trường: Sửa chữa thay lại tường rào trụ thép lưới B40 bằng tường gạch.		
7	Trường THPT Mỹ Thọ					1.600	
7.1	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (02 dãy A và B)	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (02 dãy A và B): Nền tầng 1 bị sụt lún; Cửa gỗ tầng 1 bị mối mọt, hư hỏng; mái một số vị trí bị hỏng; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Tường một số vị trí bị rong rêu, ố, răn nứt; Sê nô bị thấm	2013	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (02 dãy A và B): Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại nền gạch tầng 1; Sửa chữa hệ thống cửa; Sơn lại toàn nhà	1.600	Bảo dưỡng, sửa chữa
8	Trường THPT An Lương					1.150	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
8.1	Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Mái ngói bị hư hỏng gây thấm, dột; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Trần nhựa tầng 2 bị hỏng; Sê nô bị thấm; Nền sàn tầng 1, tầng 2 bị hư hỏng, bong tróc; Ống thoát nước mái bị hỏng; Tường một số vị trí bị rong rêu, răn nứt.	2001	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Thay mái ngói bằng mái tôn (tận dụng lại xà gỗ); Thay trần nhựa bằng trần tôn; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại nền gạch tầng 1, tầng 2; Thay lại hệ thống ống thoát nước mái; Sơn lại toàn nhà	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
8.2	Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: mái tôn bị rỉ sét; Sê nô, sảnh bị thấm; hệ thống chống sét bị hỏng.	2000	2015	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: Thay lại mái tôn; Chống thấm sê nô, sảnh và sơn lại; Sửa chữa hệ thống chống sét.		
9	Trường THPT Nguyễn Trung Trực					1.150	
9.1	Nhà lớp học bộ môn	Nhà lớp học bộ môn: Sê nô bị thấm; hệ thống chống sét bị hư hỏng; Hệ thống điện bị hỏng; Nền hành lang tầng 1 bị lún, đọng nước; Tường bị rêu mốc, bong tróc; hệ thống nước phòng bộ môn bị hỏng.	2011	-	Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn: Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại nền gạch hành lang tầng 1; Sơn lại toàn nhà; Sửa chữa hệ thống nước phòng bộ môn.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
9.2	Tường rào mặt trước	Tường rào mặt trước: Bị thấp, hư hỏng	2000	-	Sửa chữa, nâng cao tường rào mặt trước		
9.3	Tường rào phía Bắc	Tường rào phía Bắc: Bị hư hỏng, sụp đổ	2000	-	Sửa chữa tường rào phía Bắc		
10	Trường THPT số 1 Phù Cát					1.150	
10.1	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Nền hành lang tầng 1 bị sụt lún, đọng nước; hệ thống cửa bị hư hỏng, mối mọt; Sê nô bị thấm; Hệ thống chống sét bị hỏng; Các ống thoát nước mái bị hư hỏng; Tường bị rong rêu, một số vị trí bị răn nứt; Một số bóng đèn bị hỏng.	2010	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Sửa chữa hệ thống chống sét; Chống thấm sê nô; Thay lại nền hành lang tầng 1; Thay lại hệ thống cửa mặt sau, sửa chữa hệ thống cửa mặt trước; Xử lý các vết nứt tường, sơn lại toàn nhà; Thay mới các ống thoát nước mái; Sửa chữa, thay mới một số bóng đèn bị hỏng.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
11	Trường THPT số 3 Phù Cát					1.150	
11.1	Nhà lớp học bộ môn	Nhà lớp học bộ môn: Mái bị hư hỏng gây thấm, dột; Sàn mái cầu thang phụ bị thấm; Nền sàn một số vị trí bị bong tróc gạch; hệ thống thoát nước mái bị hỏng gây thấm; hệ thống cấp thoát nước các phòng bộ môn bị hỏng; Sê nô mái bị thấm, một số vị trí tường bị thấm, ố; Một số thiết bị điện bị hỏng; Hệ thống chống sét bị hỏng.	2012	-	Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô, sàn cầu thang phụ; Sửa chữa, thay nền các vị trí bị hỏng; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước phòng bộ môn; Thay mới các ống thoát nước mái; Xử lý các vị trí bị thấm và sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
12	Trường THPT số 2 An Nhơn					2.150	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
12.1	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Sê nô, sảnh bị thấm; Hệ thống cửa bị hư hỏng; Tường một số vị trí bị bong tróc; Nền gạch bị bong tróc; Hệ thống thoát nước mái bị hỏng; hệ thống chống sét bị hỏng; Hệ thống điện bị hư hỏng.	2002	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống cửa; Thay lại nền gạch tầng 1, tầng 2; Sửa chữa hệ thống thoát nước mái; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sơn lại toàn nhà.	2.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
12.2	Nhà lớp học, chức năng 02 tầng	Nhà lớp học, chức năng 02 tầng: Hệ thống cửa bị hư hỏng; Sê nô bị thấm; Hệ thống thoát nước mái bị hỏng gây thấm; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Nhà vệ sinh bị hư hỏng.	2007	-	Sửa chữa Nhà lớp học, chức năng 02 tầng: Thay hệ thống cửa mặt sau, sửa chữa cửa mặt trước; Sửa chữa mái, chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống thoát nước mái; Sửa chữa hệ thống chống sét, hệ thống điện; Sửa chữa Nhà vệ sinh; Sơn lại toàn nhà.		
12.3	Nhà lớp học bộ môn	Nhà lớp học bộ môn: Sê nô, sảnh bị thấm; Tường một số vị trí bị ố, bong tróc, rêu mốc; Hệ thống chống sét bị hỏng; Một số thiết bị điện bị hỏng.	2012	-	Sửa chữa Nhà lớp học bộ môn: Chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống chống sét, hệ thống điện; Sơn lại toàn nhà.		
13	Trường THPT số 1 An Nhơn					1.150	
13.1	Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng: Mái ngói bị hư hỏng gây thấm; Sê nô bị thấm; Hệ thống cửa bị hư hỏng, mối mọt; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Tường một số vị trí bị thấm, ố, rêu mốc; Hệ thống thoát nước mái bị hỏng.	2010	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng: Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống cửa; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay hệ thống thoát nước mái; Sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
14	Trường THPT số 2 Tuy Phước					1.150	
14.1	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Mái bị hỏng, sê nô bị thấm, bong tróc; hệ thống chống sét bị hỏng; Hệ thống ống thoát nước mái bị hỏng; Nền sàn tầng 1 bị sụt lún, bong tróc; Hệ thống cửa bị hư hỏng, mối mọt; Hệ thống điện bị hư hỏng; Tường bị thấm, rêu mốc, răn nứt.	2009	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Sửa chữa mái, hệ thống chống sét; Thay mới hệ thống thoát nước mái; Chống thấm sê nô, trát lại các vị trí bị bong tróc sê nô; Sửa chữa hệ thống cửa mặt trước, thay mới hệ thống cửa mặt sau; Sửa chữa hệ thống điện; Lát lại nền gạch tầng 1; Xử lý các vị trí tường bị răn nứt và sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
15	Trường THPT Nguyễn Diêu					2.250	
15.1	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy A)	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy A): Mái tôn bị rỉ sét, sê nô bị thấm; sàn sê nô bị bong tróc; Hệ thống chống sét, hệ thống điện bị hỏng; Nền tầng 1, tầng 2 bị hư hỏng; Trần nhựa bị hư hỏng; Các ống thoát nước mái bị hỏng; Tường bị thấm, ố, rêu mốc; Một số cửa bị hư hỏng.	2001	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy A): Sửa chữa thay mái tôn; Sửa chữa, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống chống sét, hệ thống điện; Sửa chữa hệ thống cửa; Thay các ống thoát nước mái; Thay nền gạch tầng 1, tầng 2; Thay lại trần nhựa bằng trần tôn; Xử lý các vị trí bị răn, nứt và sơn lại toàn nhà.	2.250	Bảo dưỡng, sửa chữa

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
15.2	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy B)	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy B): Mái ngói bị hỏng, sê nô bị thấm; sàn sê nô bị bong tróc; Hệ thống chống sét, hệ thống điện bị hỏng; Trần nhựa bị hư hỏng; Các ống thoát nước mái bị hỏng; Nền tầng 1, tầng 2 bị hư hỏng; Tường bị thấm, ô, rêu mốc, rạn nứt; Một số cửa bị hư hỏng.	2002	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy B): Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống chống sét, hệ thống điện; Sửa chữa hệ thống cửa; Thay các ống thoát nước mái; Thay nền gạch tầng 1, tầng 2; Thay lại trần nhựa bằng trần tôn; Xử lý các vị trí bị rạn, nứt và sơn lại toàn nhà.	2.250	đưỡng, sửa chữa
16	Trường THPT số 1 Tuy Phước					1.150	
16.1	Nhà lớp học 02 tầng 16 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 16 phòng: Hệ thống chống sét bị hỏng; Sê nô mái, sảnh bị thấm; Nền tầng 1, tầng 2 bị bong tróc; Một số cửa bị hư hỏng; Hệ thống điện bị hỏng; Các ống thoát nước mái bị hỏng; Tường một số vị trí bị rạn nứt, rêu mốc, thấm ó; Tay vịn cầu thang bị thấp.	1968	2010	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 16 phòng: Sửa chữa hệ thống chống sét; Chống thấm sê nô mái, sảnh; Thay lại nền tầng 1, tầng 2; Sửa chữa hệ thống cửa; Sửa chữa hệ thống điện; Thay các ống thoát nước mái; Xử lý các vết nứt tường, cạo và sơn lại toàn nhà; Nâng cao tay vịn lan can cầu thang.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
17	Trường PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh					2.600	
17.1	Kè chắn đất	Kè chắn đất: Kè chắn đất phía sau Nhà đa năng bị sạt lở do nước lũ gây nguy hiểm cho Nhà đa năng và các hạng mục công trình phía sau trường.	-	-	Sửa chữa kè chắn đất phía sau Nhà đa năng để bảo vệ Nhà đa năng và các hạng mục phía sau trường	2.600	Bảo dưỡng, sửa chữa
17.2	Nhà hiệu bộ	Nhà hiệu bộ: Mái bị thấm, dột; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Hệ thống cửa bị hư hỏng; Nền gạch bị bong tróc, thấm nền; Tường một số vị trí bị rạn nứt, rêu mốc; Sê nô bị thấm; hệ thống ống thoát nước mái bị hỏng.	1982	-	Sửa chữa Nhà hiệu bộ: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại nền gạch 02 tầng; Thay lại trần nhựa; Thay các ống thoát nước mái; Sửa chữa hệ thống cửa; Sơn lại toàn nhà.	2.600	Bảo dưỡng, sửa chữa
18	Trường THPT Vĩnh Thạnh					1.150	
18.1	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Mái bị hỏng, sê nô bị thấm; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Một số cửa bị hỏng; Tường bị thấm ô, rêu mốc, rạn nứt; Các ống thoát nước mái bị hỏng.	2006	-	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Sửa chữa mái; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống cửa; Thay các ống thoát nước mái; Sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
18.2	Nhà hiệu bộ	Nhà hiệu bộ: Mái bị hư hỏng, sê nô bị thấm; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Tường bị thấm ó, rêu mốc; Trần nhựa bị hỏng; Nền gạch bị bong tróc.	2006	-	Sửa chữa Nhà hiệu bộ: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sửa chữa, thay lại nền gạch; Thay lại trần nhựa; Sơn lại toàn nhà.	2.200	
19	Trường THPT Quang Trung					2.200	

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
19.1	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây QT1)	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây QT1): Sê nô mái, sảnh bị thấm, dột; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Cửa mặt sau bị hỏng, mối mọt; Cửa mặt trước một số khung, cánh bị hỏng; Tường một số vị trí bị thấm ố, rêu mốc, răn nứt.	1969	2010	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây QT1): Sửa chữa, chống thấm sê nô mái, sảnh; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay cửa sổ mặt sau; Sửa chữa hệ thống cửa mặt trước; Thay lại các ống thoát nước mái; Xử lý các vết nứt tường và sơn lại toàn nhà.	2.200	Bảo dưỡng, sửa chữa
19.2	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây QT2)	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây QT2): Sê nô mái, sảnh bị thấm, dột; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Cửa mặt sau bị hỏng, mối mọt; Cửa mặt trước một số khung, cánh bị hỏng; Tường một số vị trí bị thấm ố, rêu mốc, răn nứt; Mái ô cầu thang bị dột; Hành lang cầu nổi bị xuống cấp, gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên.	1969	2010	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây QT2): Sửa chữa, chống thấm sê nô mái, sảnh; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay cửa sổ mặt sau; Sửa chữa hệ thống cửa mặt trước; Thay lại các ống thoát nước mái; Xử lý các vết nứt tường và sơn lại toàn nhà; Sửa chữa, gia cố hành lang cầu nổi; Thay lại mái ô cầu thang.		
20	Trường PTDTNT THCS&THPT Vân Canh					1.150	
20.1	Nhà đa năng	Nhà đa năng: Mái, kết cấu mái bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Hệ thống cửa bị hỏng; Nền bị bong tróc; Tường bị thấm ố, răn nứt; Trần bị hư hỏng; Sê nô, sảnh bị thấm.	1999	2009	Sửa chữa Nhà đa năng: Sửa chữa mái, kết cấu mái; Chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sửa chữa hệ thống cửa; Sửa chữa nền; Thay lại trần; Xử lý các vết nứt tường và chà, sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
21	Trường THPT Hùng Vương					1.150	
21.1	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây 1)	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây 1): Hiện đã bị xuống cấp; Mái bị hỏng gây thấm, dột; Sê nô bị thấm; Hệ thống chống sét bị hỏng; Tường một số vị trí bị thấm.	1988	2010	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây 1): Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Xử lý một số vị trí tường bị thấm, ố; Sửa chữa hệ thống chống sét.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
21.2	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây 2)	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây 2): Mái bị hư hỏng gây thấm, dột; Sê nô bị thấm; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Nền bị hỏng; Trần gỗ một số vị trí bị hỏng; Tường một số vị trí bị răn nứt, thấm ố; Lan can hành lang bị thấp.	1987	2010	Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dây 2): Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Thay lại nền gạch; Sửa chữa trần gỗ và sơn lại; Xử lý một số vị trí tường bị răn nứt và cạo, sơn lại toàn nhà; Nâng cao lan can hành lang theo đúng quy định.		
22	Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo					1.150	
22.1	Nhà làm việc 05 tầng	Nhà làm việc 05 tầng: Hệ thống chống sét bị hư hỏng; Sàn hành lang tầng 05 bị thấm, dột, bong tróc; Các sảnh, ô văng các tầng bị thấm; Vách kính cầu thang phụ bị thấm; Tường nhà làm việc mặt ngoài bị răn nứt, bong tróc, thấm ố; Nền nhà vệ sinh bị bong tróc, thấm ố và một số thiết bị vệ sinh bị hỏng; Một số thiết bị điện bị hỏng.	2011	2016	Sửa chữa Nhà làm việc 05 tầng: Sửa chữa hệ thống chống sét; Chống thấm sàn hành lang tầng 05; Xử lý chống thấm các vị trí sảnh, ô văng bị thấm; Chống thấm vách kính cầu thang phụ; Chà, sơn lại mặt ngoài nhà; Sửa chữa Nhà vệ sinh các tầng; Thay thế một số thiết bị điện, thiết bị vệ sinh; Ôp đá khu vực cửa thang máy.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng cơ sở vật chất	Năm đưa vào sử dụng	Năm sửa chữa gần nhất	Nội dung sửa chữa, bảo dưỡng	TMDT dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
22.2	Tường rào, cổng ngõ mặt trước	Tường rào, cổng ngõ mặt trước: Sơn bị bong tróc; Một số vị trí khung sắt bị rỉ sét.	2011	2016	Sửa chữa tường rào mặt trước: Chà, sơn lại tường rào, cổng ngõ; Sửa chữa các vị trí khung sắt bị rỉ sét và sơn lại.		
23	Trường THPT Trần Cao Vân					1.800	
23.1	Nhà làm việc + phòng học 03 tầng	Nhà làm việc + phòng học 03 tầng: Mái bị hư hỏng; Sê nô, sảnh bị thấm; Tường một số vị trí bị bong tróc, thấm ó; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng.	1997	2011	Sửa chữa Nhà làm việc + phòng học 03 tầng: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống chống sét, hệ thống điện; Xử lý các vị trí tường bị thấm và sơn lại toàn nhà.	1.800	Bảo dưỡng, sửa chữa
23.2	Phòng học tạm	Phòng học tạm: Xây dựng tạm bằng khung sắt, xung quanh và mái ôp tôn phía trên tầng 2 phòng học ngoại ngữ.	2020	-	Sửa chữa 01 phòng học tạm trên tầng 2 của phòng học ngoại ngữ.		
24	Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn					2.500	
24.1	Nhà lớp học + Nhà làm việc 02 tầng	Nhà lớp học + Nhà làm việc 02 tầng: Mái bị hư hỏng; Sê nô bị thấm; Tường, cột, dầm một số vị trí bị bong tróc, lõi cốt thép; Tường bị răn nứt, thấm ó, rêu mốc; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hỏng; Hệ thống cửa bị hư hỏng; Nhà vệ sinh bị hư hỏng.	1975	2010	Sửa chữa Nhà lớp học + Nhà làm việc 02 tầng: Sửa chữa mái; Chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Đục, xử lý trám vá các kết cấu bị bong tróc, lõi cốt thép; Sửa chữa hệ thống cửa; Xử lý các vết nứt tường và cào, sơn lại toàn nhà; Sửa chữa Nhà vệ sinh.	2.500	Bảo dưỡng, sửa chữa
24.2	Tường rào, cổng phụ	Tường rào, cổng phụ: Tường rào lưới B40 đã bị rỉ sét, hư hỏng.	1975	2010	Sửa chữa tường rào, cổng phụ.		
25	Trường THPT Trung Vương					1.150	
25.1	Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng (dãy A)	Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng (dãy A): Sê nô mái bị thấm, bong tróc; Một số cấu kiện cột, dầm, lam bị bong tróc, lõi cốt thép; Một số cửa bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống chống sét bị hư hỏng; Nền một số phòng bị bung gạch; Trần phòng hội đồng bị hư hỏng	1957	2011	Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng (dãy A): Sửa chữa, chống thấm sê nô; Xử lý các vết nứt tường, dầm, cột, lam; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sửa chữa hệ thống cửa; Thay gạch nền một số phòng bị bong tróc; Sửa chữa trần phòng hội đồng; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.150	Bảo dưỡng, sửa chữa
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN						36.000	