

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4341 /UBND-KT

V/v chủ trương sửa chữa các công trình hư hỏng nặng và khắc phục sự cố ngừng số liệu các trạm quan trắc tự động năm 2023 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1960/SNN-QLXDCT ngày 21/6/2023 về việc chủ trương sửa chữa các công trình hư hỏng nặng và khắc phục sự cố ngừng số liệu các trạm quan trắc tự động năm 2023 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1956/STC-DNTH ngày 20/6/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện sửa chữa các công trình hư hỏng nặng và khắc phục sự cố ngừng số liệu các trạm quan trắc tự động năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện là: **691.500.000 đồng**. Trong đó:

a) Danh mục các công trình hư hỏng nặng xin chủ trương sửa chữa năm 2023 là 05 danh mục công trình với kinh phí **680.000.000 đồng**.

b) Danh mục khắc phục sự cố ngừng số liệu của các trạm quan trắc tự động là 05 danh mục công trình với kinh phí **11.500.000 đồng**.

*(Chi tiết có danh mục kèm theo)*

2. Về nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn thu từ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2023.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K17



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**

**Phụ lục**

**DANH MỤC SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH HƯ HỎNG NẶNG VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ NGỪNG SỔ LIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH**

(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /6/2023 của UBND tỉnh)

| TT       | Tên công trình                                                                                       | Hệ thống      | Địa điểm | Dự trù kinh phí (triệu đồng) | Hiện trạng hư hỏng                                                                                                                         | Biện pháp sửa chữa                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Danh mục sửa chữa các công trình hư hỏng nặng</b>                                                 |               |          | <b>680</b>                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 1        | Sửa chữa hộp số tời 10 tấn của cửa số 1 và cửa số 3 Đập Lại Giang                                    | Đập Lại Giang | Bồng Sơn | 150                          | Bộ phận hộp số tời 10 tấn của cửa số 1 và cửa số 3 các thiết bị nhông, bánh răng, ổ bi bị mài mòn nên không vận hành được.                 | Thay thế hộp số tời 10 tấn của cửa số 1, cửa số 3                                                                                                                         |
| 2        | Gia cố sân sau hạ lưu bể tiêu năng đập Cây Ké                                                        | Cây Ké        | Cát Tài  | 150                          | Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ lớn, sau quá trình vận hành, hạ lưu bể tiêu năng bị xói lở gây mất an toàn cho công trình. Chiều dài L=74m | Gia cố khắc phục lại thiết kế ban đầu.<br>- Hạ lưu sân sau trong khu giếng khắc phục đá lát khan thiết kế ban đầu.<br>- Hạ lưu sân sau chống xói bằng thả rọ thép đá học. |
| 3        | Sửa chữa, thay thế ống hút ngang máy bơm số 4 và ống xả xiên máy bơm số 1,3,4 - trạm bơm Chánh Khoan | Chánh Khoan   | Mỹ Lợi   | 180                          | Đoạn xiên ống xả máy số 1, 3, 4 bị mục thủng L=5,2m/ống; Đoạn ống hút ngang máy số 4 bị mục L=3,3m.                                        | Thay thế các ống bị mục thủng: Ống xả của máy số 1, 3, 4; ống hút ngang máy số 1 bằng ống thép không gỉ đường kính ống D300, dày 5mm                                      |

| TT        | Tên công trình                                                                     | Hệ thống   | Địa điểm  | Dự trù kinh phí (triệu) | Hiện trạng hư hỏng                                                                                                                                                                                                                                                   | Biện pháp sửa chữa                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Sửa chữa mái bê tông gia cố bên tả tại K2+360m kênh chính Thượng Sơn bị sạt, trượt | Thượng Sơn | Tây Thuận | 150                     | Mái bê tông gia cố trên cống tiêu số 5 qua quá trình đưa vào hoạt động phần đất bên trong mái bị sạt trượt làm sụp mái bê tông mặt sàn 40cm so với hiện trạng. Nguy cơ bị trượt hư hỏng mất an toàn công trình có thể gây gãy kênh đoạn K2+360m hệ thống Thượng Sơn. | Tháo dỡ phần bê tông mái, gia cố, long cát, lèn chặt, đắp đất lại và đổ phần bê tông mới theo hiện trạng ban đầu, gia cố thêm tường chắn ở chân mái để chống sạt trượt. |
| 5         | Sửa chữa kênh chính hồ Mỹ Thuận từ K0+215 trở đi                                   | Mỹ Thuận   | Cát Hưng  | 50                      | Do ảnh hưởng các đợt mưa lũ từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2022 làm cho đoạn kênh từ K0+215 bị sụp ngã tường kênh về phía hạ lưu khoảng 16m, gây khó khăn trong việc đưa nước tưới và làm xói lở bờ kênh                                                          | Sửa chữa khôi phục lại theo hiện trạng như ban đầu để đảm bảo kênh đưa nước tưới                                                                                        |
| <b>II</b> | <b>Danh mục khắc phục sự cố ngừng số liệu các trạm quan trắc tự động</b>           |            |           | <b>11,5</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
| 1         | Trạm quan trắc tự động mực nước hồ Định Bình                                       |            |           | 2                       | Đã có kết nối nhưng chập chờn do xung đột mạng nội bộ                                                                                                                                                                                                                | Sửa chữa mạng internet nội bộ của hồ Định Bình                                                                                                                          |
| 2         | Trạm quan trắc tự động mực nước hồ An Tường                                        |            |           | 3                       | Không có kết nối do bị hư Ấc quy                                                                                                                                                                                                                                     | Thay thế Ấc quy.                                                                                                                                                        |
| 3         | Trạm quan trắc tự động mực nước hồ Thạch Bàn                                       |            |           | 3                       | Không có kết nối do hư Ấc quy                                                                                                                                                                                                                                        | Thay thế Ấc quy                                                                                                                                                         |
| 4         | Trạm quan trắc tự động mực nước hồ Hồ Cù                                           |            |           | 0,5                     | Không có kết nối do sim dữ liệu bị khóa 02 chiều.                                                                                                                                                                                                                    | Thay thế sim mới, nạp tiền vào sim duy trì gói cước dữ liệu                                                                                                             |
| 5         | Trạm quan trắc tự động mực nước hồ Núi Miếu                                        |            |           | 3                       | Không có kết nối do hư Ấc quy                                                                                                                                                                                                                                        | Thay thế Ấc quy                                                                                                                                                         |
|           | <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                   |            |           | <b>691,5</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |