

Số: 4217 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch cải tạo, nâng cấp,  
xây dựng mới hạng mục trong các dự án đã đầu tư xây dựng cho các đơn vị  
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 510/TTr- STC ngày 04/12/2024 và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3270/TTr-SGDĐT ngày 22/11/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục trong các dự án đã đầu tư xây dựng cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025; cụ thể như sau:

- Tổng kinh phí dự kiến: 26.250 triệu đồng.
- Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025-2026.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.
- Thời gian thực hiện: năm 2024-2026.
- Danh mục cải tạo, nâng cấp, sửa chữa: Dự kiến 19 công trình (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

**DANH MỤC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP, CẢI TẠO, XÂY DỰNG MỚI HẠNG MỤC TRONG CÁC DỰ ÁN  
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 4217 /QĐ-UBND ngày 06 /12/2024 của UBND tỉnh Bình Định)

STT	Tên dự án đã đầu tư xây dựng/Hạng mục	Hiện trạng hạng mục	Nội dung thực hiện	Dự kiến TMDT (triệu đồng)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trường THPT Hoài Ân, huyện Hoài Ân</b>			<b>1.260</b>	
1.1	Nhà vệ sinh học sinh (xây dựng năm 1997)	Hiện bị hư hỏng nặng, nằm ở xa khu nhà lớp học	Xây dựng mới Nhà vệ sinh học sinh	1.260	
1.2	Sân phía trước nhà xe phía Nam	Bị trũng, ngập nước trong mùa mưa	Nâng cấp, cải tạo sân trường phía trước nhà xe phía Nam và sân trường ngay cổng vào		
1.3	Sân phía trước trường ngay cổng vào	Bị trũng, ngập nước trong mùa mưa			
1.4	Hệ thống thoát nước sân trường	Chưa có, gây ngập sân trường	Xây dựng mới hệ thống mương thoát nước		
<b>2</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Hoài Ân</b>			<b>1.260</b>	
2.1	Nhà vệ sinh học sinh	Nền gạch bị hư hỏng; Các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống cửa bị hư hỏng; Mái bị thấp, tôn bị rỉ sét; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà vệ sinh học sinh: Sửa chữa, thay nền gạch; Thay mới các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện; Sửa chữa mái, thay mới hệ thống cửa; Sơn lại toàn nhà.	1.260	
2.2	Nhà bảo vệ, phòng y tế	Nền bị hư hỏng; Hệ thống điện, hệ thống cửa bị hư hỏng; Mái, trần bị hư hỏng gây thấm, dột.	Nâng cấp, cải tạo Nhà bảo vệ và Phòng y tế: Thay lại nền gạch; Sửa chữa thay mái, trần; Thay mới hệ thống điện, hệ thống cửa; Sơn lại toàn nhà.		
2.3	Tường rào, cổng ngõ mặt trước	Bị thấm ố, rêu mốc, bong tróc; Một đoạn tường rào bên phải cổng chính rào lưới B40 bị rỉ sét.	Nâng cấp, cải tạo tường rào, cổng ngõ mặt trước và bên hông phía Bắc		
2.4	Tường rào bên hông phía Bắc	Rào lưới B40, hiện bị rỉ sét, hư hỏng			
2.5	Đường ra nhà vệ sinh	Bị trũng, ngập nước trong mùa mưa	Nâng cấp, cải tạo đường ra nhà vệ sinh: đổ bê tông đường đi ra Nhà vệ sinh.		
<b>3</b>	<b>Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân</b>			<b>1.260</b>	
3.1	Nhà công vụ giáo viên 06 phòng	Mái bị hư hỏng, trần tôn bị hư hỏng; hệ thống điện bị hư hỏng; Các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; Cửa nhôm mặt trước, mặt sau bị hư hỏng các chốt, khóa; Cửa nhựa khu vệ sinh bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà công vụ giáo viên 06 phòng: Nâng cấp, cải tạo thành các phòng chức năng và phụ trợ (01 phòng tư vấn học đường, 01 phòng y tế, 01 phòng tổ chuyên môn, 01 phòng nghỉ giáo viên và 02 phòng kho): Thay mái, trần; Sửa chữa hệ thống điện, thiết bị vệ sinh; Thay các chốt, khóa các cửa nhôm mặt trước và mặt sau; Thay cửa khu vệ sinh; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.260	
3.2	Đường đi từ cổng chính vào và đường nội bộ	Bị trũng, ngập nước	Nâng cấp, cải tạo Đường đi từ cổng chính vào và đường nội bộ: đổ bê tông đường đi vị trí cổng chính và đường nội bộ.		
3.3	Sân trước Nhà công vụ	Bị ngập nước	Nâng cấp, cải tạo sân trước Nhà công vụ: Lát gạch Block trước Nhà công vụ.		
3.4	Hệ thống mương thoát nước	Chưa có, gây ngập nước	Xây dựng mới hệ thống mương thoát nước.		

STT	Tên dự án đã đầu tư xây dựng/Hạng mục	Hiện trạng hạng mục	Nội dung thực hiện	Dự kiến TMDT (triệu đồng)	Ghi chú
<b>4</b>	<b>Trường THPT Lý Tự Trọng, thị xã Hoài Nhơn</b>			<b>1.210</b>	
4.1	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (xây dựng năm 2003)	Mái, sê nô bị thấm; Một số vữa trát trần, sê nô bị bong tróc; Hệ thống chống sét bị hư hỏng; Một số cửa gỗ bị mối mọt; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; Ống thoát nước mái bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng: Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Trát trần, sê nô một số vị trí; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét, ống thoát nước mái; Sửa chữa một số cửa gỗ, sơn lại toàn bộ cửa; Nâng cao lan can hành lang tầng 2 (tối thiểu 1,1m theo quy định); Chà, sơn lại toàn nhà.	1.210	
<b>5</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Trân, thị xã Hoài Nhơn</b>			<b>1.210</b>	
5.1	Nhà lớp học bộ môn (xây dựng năm 2013)	Mái, sê nô bị thấm; hệ thống chống sét bị hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; Một số khung ngoài cửa bị mối mọt; Hệ thống ống thoát nước mái bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học bộ môn: Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chống sét; Sửa chữa ống thoát nước mái; Thay một số khung ngoài cửa bị mối mọt; Chà, sơn lại toàn nhà.		
<b>6</b>	<b>Trường THPT chuyên Chu Văn An, thị xã Hoài Nhơn</b>			<b>2.200</b>	
6.1	Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (dãy A, xây dựng năm 2010, sửa chữa năm 2017)	Mái, sê nô bị thấm; Vữa trần bị bong tróc, lòi thép; Một số ô trần tôn bị hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (dãy A): Sửa chữa, chống thấm mái; Sửa chữa các vị trí ô trần bị hư hỏng; Đục, trát các vị trí trần, sê nô bị bong tróc; Sửa chữa một số thiết bị điện; nâng cao lan can hành lang (tối thiểu 1,1m).		
6.2	Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (dãy B, xây dựng năm 2010, sửa chữa năm 2017)	Mái, sê nô bị thấm; Vữa trần bị bong tróc, lòi thép; Một số ô trần tôn bị hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; Hệ thống chống sét bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (dãy B): Sửa chữa, chống thấm mái; Sửa chữa các vị trí ô trần bị hư hỏng; Đục, trát các vị trí trần, sê nô bị bong tróc; Sửa chữa một số thiết bị điện; nâng cao lan can hành lang (tối thiểu 1,1m); Chà, sơn lại toàn nhà; Thay mới hệ thống chống sét.	2.200	
6.3	Nhà lớp học bộ môn (dãy C, xây dựng năm 2010, sửa chữa năm 2017)	Mái, sê nô bị thấm; Vữa trần bị bong tróc, lòi thép; Một số ô trần tôn bị hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; Hệ thống chống sét bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học bộ môn (dãy C): Sửa chữa, chống thấm mái; Sửa chữa các vị trí ô trần bị hư hỏng; Đục, trát các vị trí trần, sê nô bị bong tróc; Sửa chữa một số thiết bị điện; nâng cao lan can hành lang (tối thiểu 1,1m); Chà, sơn lại toàn nhà.		
<b>7</b>	<b>Trường THPT Bình Dương, huyện Phù Mỹ</b>			<b>1.320</b>	
7.1	Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (dãy B)	Mái bị thấm, dột; Sê nô bị thấm; Hệ thống chống sét bị hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng: Sửa chữa, chống thấm mái, sê nô; Sửa chữa, thay một số thiết bị điện; Sửa chữa hệ thống chống sét; Nâng cao lan can hành lang tầng 2; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.320	
7.2	Sân trường	Sân bê tông bị hư hỏng; Bị trũng gây đọng nước.	Nâng cấp, cải tạo sân trường: Đổ bê tông lồi đi, lát gạch sân trường; Xây dựng bồn hoa.		
<b>8</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Trung Trực, huyện Phù Mỹ</b>			<b>880</b>	
8.1	Tường rào, cổng phụ phía sau trường	Hiện bị thấp, xuống cấp gây khó khăn trong công tác bảo vệ.	Nâng cấp, cải tạo tường rào, cổng phụ phía sau Trường: Nâng cao tường rào, cổng phụ; Chà, sơn lại toàn bộ.	880	
8.2	Lối đi cổng phụ	Hiện bị trũng, thấp gây ngập nước.	Nâng cấp, cải tạo lối đi cổng phụ: Đổ bê tông lồi đi vào cổng phụ.		
<b>9</b>	<b>Trường THPT số 1 Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ</b>			<b>1.550</b>	

STT	Tên dự án đã đầu tư xây dựng/Hạng mục	Hiện trạng hạng mục	Nội dung thực hiện	Dự kiến TMDT (triệu đồng)	Ghi chú
9.1	Nhà lớp học bộ môn + Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (xây dựng năm 2009)	Mái, sê nô bị thấm; Hệ thống chống sét bị hư hỏng; Một số thiết bị điện bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học bộ môn + Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng: Sửa chữa, chống thấm mái, sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét; Chà, sơn lại toàn nhà; Nâng cao lan can hành lang.		
9.2	Sân TDTT (phía trước Nhà công vụ)	Bị gồ ghề gây đọng nước	Nâng cấp, cải tạo sân TDTT phía trước nhà công vụ.		
<b>10</b>	<b>Trường THPT Ngô Lê Tân, huyện Phù Cát</b>			<b>2.200</b>	
10.1	Nhà lớp học + bộ môn 03 tầng (xây dựng năm 2016)	Mái, sê nô bị thấm; Hệ thống điện, chống sét bị hư hỏng; Nền hành lang tầng 2,3 và một số vị trí trong phòng bị bong tróc, hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc; Một số cửa gỗ bị mối mọt, hư hỏng.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học + bộ môn 03 tầng: Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét; Sửa chữa hệ thống cửa; Sửa chữa nền gạch; Chà, sơn lại toàn nhà.	2.200	
10.2	Tường rào, cổng ngõ (xây dựng năm 2016)	Bị thấm ố, rêu mốc; Chông sắt bị rỉ sét.	Nâng cấp, cải tạo tường rào, cổng ngõ: Sửa chữa chông sắt; Chà, sơn lại toàn bộ tường rào, cổng ngõ.		
<b>11</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thị xã An Nhơn</b>			<b>1.320</b>	
11.1	Nhà hiệu bộ (xây dựng năm 2008)	Mái bị thấm, sê nô bị thấm; hệ thống điện, chống sét bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc; Một số thiết bị vệ sinh bị hư hỏng.	Nâng cấp, cải tạo Nhà hiệu bộ: Sửa chữa, chống thấm mái; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét; Thay một số thiết bị vệ sinh; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.320	
11.2	Đường nội bộ, sân trường	Bị gồ ghề, ngập nước.	Nâng cấp, cải tạo đường nội bộ, sân trường: Đổ bê tông đường nội bộ, lát gạch Block sân trường		
11.3	Nhà để xe học sinh	Còn thiếu diện tích theo quy định	Xây dựng mới Nhà để xe học sinh (một phần diện tích còn thiếu theo quy định)		
<b>12</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thị xã An Nhơn</b>			<b>1.210</b>	
12.1	Nhà lớp học + bộ môn 03 tầng (xây dựng năm 2015)	Mái bị thấm, sê nô bị thấm; Hệ thống điện, chống sét bị hư hỏng; Cửa sổ mặt sau bị mối mọt, hư hỏng; Cửa đi, cửa sổ mặt trước một số bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học + bộ môn 03 tầng: Sửa chữa mái, chống thấm sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét; Sửa chữa hệ thống cửa; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.210	
<b>13</b>	<b>Trường THPT số 2 Tuy Phước, huyện Tuy Phước</b>			<b>1.550</b>	
13.1	Sân, đường nội bộ	Bị thấp, trũng thường xuyên bị ngập nước	Nâng cấp, cải tạo sân, đường nội bộ: Đổ bê tông đường nội bộ, lát gạch Block sân trường; Xây dựng các bồn hoa; Xây dựng hệ thống thoát nước.	1.550	
13.2	Tường rào phía sau trường	Hiện trạng đang rào tạm bằng lưới B40	Xây dựng mới Tường rào phía sau trường: xây mới tường rào vị trí hiện trạng đang rào tạm bằng lưới B40 phía sau trường		

STT	Tên dự án đã đầu tư xây dựng/Hạng mục	Hiện trạng hạng mục	Nội dung thực hiện	Dự kiến TMDT (triệu đồng)	Ghi chú
<b>14</b>	<b>Trường PTDTNT THCS&amp;THPT Vĩnh Thạnh</b>			<b>1.760</b>	
14.1	Nhà ăn học sinh (xây dựng năm 2009)	Mái, sê nô bị thấm; Tường bị bong tróc, Trần tôn bị hư hỏng; Một số thiết bị điện, vệ sinh bị hư hỏng; Hệ thống thoát nước xung quanh bị hư hỏng; Tường ốp gạch men bị bong tróc; Cửa gỗ mặt sau bị mối mọt, hư hỏng.	Nâng cấp, cải tạo Nhà ăn học sinh: Sửa chữa, chống thấm mái, sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, thiết bị vệ sinh, nước; Sửa chữa hệ thống cửa; Đục, trát lại các vị trí tường bị bong tróc; Ốp lại một số vị trí tường; Nâng cấp hệ thống thoát nước xung quanh; Mở rộng khu vệ sinh; Sửa chữa trần; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.760	
14.2	Tường rào mặt sau	Còn 02 đoạn tường rào mặt sau hiện đang rào tạm bằng kẽm gai.	Xây dựng mới Tường rào mặt sau: xây mới 02 đoạn tường rào mặt sau.		
<b>15</b>	<b>Trường THPT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh</b>			<b>1.210</b>	
15.1	Tường rào bên hông (phía Nam)	Hiện đang rào tạm bằng lưới B40	Xây dựng mới Tường rào: xây dựng mới đoạn tường rào phía Nam bên hông trường.	1.210	
15.2	Sân trường, lối đi phía trước Nhà bộ môn	Hiện bị ghồ ghề, ngập nước trong mùa mưa	Nâng cấp, cải tạo sân trường, lối đi phía trước Nhà bộ môn: Đổ bê tông lối đi, lát gạch Block sân trường, xây dựng các bồn hoa.		
<b>16</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây Sơn</b>			<b>1.870</b>	
16.1	Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng (Xây dựng năm 1995, sửa chữa năm 2016)	Mái, sê nô bị thấm; Hệ thống điện, chống sét bị hư hỏng; Hệ thống cửa bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học 02 tầng 14 phòng: Sửa chữa, chống thấm mái, sê nô; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét; Sửa chữa hệ thống cửa; Chà, sơn lại toàn nhà.	1.870	
16.2	Nhà để xe học sinh	Hiện chưa có đủ diện tích Nhà để xe học sinh cho trường	Xây dựng mới Nhà để xe học sinh (một phần diện tích còn thiếu theo quy định)		
16.3	Nhà để xe giáo viên	Hiện chưa có Nhà để xe giáo viên	Xây dựng mới Nhà để xe giáo viên		
<b>17</b>	<b>Trường THPT Vân Canh, huyện Vân Canh</b>			<b>790</b>	
17.1	Nhà hiệu bộ 03 phòng (Xây dựng năm 1997)	Mái bị hư hỏng gây thấm, dột; Trần bị hư hỏng; Nền gạch bị hư hỏng; Một số cửa gỗ bị hư hỏng; Trần hành lang bị bong vữa; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà hiệu bộ 03 phòng: Nâng cấp cải tạo thành Thư viện chuẩn; Sửa chữa, chống thấm mái, sê nô; Đục, trát lại trần hành lang; Sửa chữa trần; Sửa chữa hệ thống điện; Sửa chữa nền gạch; Sửa chữa hệ thống cửa; Chà, sơn lại toàn nhà.	790	
17.2	Tường rào phía Đông	Hiện tại rào tạm bằng trụ thép + lưới B40 không đảm bảo trong công tác bảo vệ.	Xây dựng mới tường rào phía Đông.		
<b>18</b>	<b>Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn</b>			<b>980</b>	
18.1	Bục giảng, hệ thống cửa các phòng học	Các bục giảng, hệ thống cửa các phòng học có khoảng cách không đảm bảo yêu cầu thoát hiểm theo quy định về PCCC; Trường còn thiếu các thang thoát hiểm khi xảy ra cháy	Nâng cấp, cải tạo các bục giảng và hệ thống cửa, thang thoát hiểm để đảm bảo yêu cầu về PCCC	980	
<b>19</b>	<b>Trường THPT Trung Vương, TP.Quy Nhơn</b>			<b>1.210</b>	
19.1	Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy D)	Mái bị thấm, sê nô bị thấm; Hệ thống điện, chống sét bị hư hỏng; Hệ thống cửa bị hư hỏng; Tường bị thấm ố, rêu mốc.	Nâng cấp, cải tạo Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (dãy D): Sửa chữa, chống thấm mái, sê nô, sảnh; Sửa chữa hệ thống điện, chống sét; Sơn sửa hệ thống cửa; Chà, sơn lại toàn nhà; Nâng cao kan can hành lang tầng 2.	1.210	
<b>TỔNG CỘNG = 1+2+....+19</b>				<b>26.250</b>	