

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3646 /UBND-KT

V/v khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Hoài Nhơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Hoài Nhơn;
- Chi cục Quản lý đường bộ III.2;
- Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định.

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Văn bản số 129/BATGT-VP ngày 11/8/2016 về việc khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Hoài Nhơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Sở Giao thông vận tải**

- Kiểm tra sửa chữa, bổ sung lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng trên các tuyến tỉnh lộ theo đúng quy định hiện hành.
- Di dời biển báo Trạm xe buýt tại Km1130+600 Quốc lộ 1 (phía trái tuyến), thị trấn Tam Quan để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Phối hợp với các đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1 bổ sung vạch sơn chỉ vị trí dừng cho xe buýt tại các điểm đón trả khách của xe buýt trên tuyến Quốc lộ 1.

**2. UBND huyện Hoài Nhơn**

- Di dời biển báo hạn chế tải trọng 13T đặt trên tuyến Quốc lộ 1, tại Km1140+756 vào gần đầu cầu của tuyến nhánh; tháo gỡ 2 biển cấm đi ngược chiều tại ngã ba giữa Quốc lộ 1 giao với đường vào Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT – Cơ sở 2.
- Xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ dọc hai bên tuyến tránh thị trấn Tam Quan, Quốc lộ 1.
- Bổ sung biển báo giao nhau với đường ưu tiên trên tuyến đường nhánh đầu nối vào Quốc lộ 1, tại Km1130+200.
- Rà soát, kiểm tra sửa chữa các đèn cảnh báo (đèn vàng nhấp nháy) bị hư hỏng.
- Lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng trên các tuyến đường do huyện quản lý theo đúng quy định hiện hành.

**3. Công an tỉnh:** Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các phương tiện chở vật liệu ra vào mỏ đá Bình Đê thường che chắn không kỹ, rơi vãi vật liệu,... gây mất an toàn giao thông.

#### **4. Đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ III.2**

- Rà soát, sửa chữa thay thế các tấm đan rãnh thoát nước dọc bị hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông.

- Bổ sung biển báo cấm đỗ ở 2 đầu đoạn đường cong, sơn tim đường bằng vạch liền đoạn đường cong tại Km1130+600, Quốc lộ 1, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Bổ sung biển báo cấm dừng, cấm đỗ đối với ô tô tải ở cả hai phía khoảng 300m tại Km1131+00, Quốc lộ 1 (khu vực này tập trung nhiều cơ quan như Ga Tam Quan, chợ, bưu điện,...).

- Tháo gỡ biển báo bắt đầu khu vực đông dân cư tại Km1132+220, Quốc lộ 1 (phía trái tuyến).

- Phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn kiểm tra, xử lý việc san lấp mặt bằng tại cửa hàng xăng dầu chưa có giấy phép thi công, đang đầu nối trái phép vào Quốc lộ 1 tại Km1128+600, tuyến tránh Tam Quan.

#### **5. Đề nghị Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định**

- Khẩn trương kiểm tra sửa chữa, thay thế các tấm đan của hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1 bị hư hỏng, tại các lý trình: Km1132+220(T), Km1133+420(T), 1135+00(T), Km1141+00 (P), Km1142+480(T), Km1142+750(T).

- Hoàn thiện tường hộ lan hai bên từ Km1126+200 đến Km1126+300 tuyến tránh Tam Quan, Quốc lộ 1.

- Bổ sung biển báo giao nhau với đường ưu tiên trên tuyến đường nhánh đầu nối vào Quốc lộ 1, tại Km1140+756.

- Khắc phục chên cao tại ngã ba đường nhánh giao với Quốc lộ 1 (phía phải tuyến) tại Km1140+1000, độ dốc vượt nối từ đường nhánh vào Quốc lộ chưa đảm bảo an toàn, tầm nhìn bị che khuất, gây mất an toàn giao thông.

- Bổ sung biển báo hạn chế chiều cao tại vị trí có cầu vượt đường sắt vượt Quốc lộ 1.

- Phát quang cây cỏ hai bên đường che khuất cọc tiêu, biển báo; dọn vệ sinh ở hai bên đường và dải phân cách giữa.

- Hiện tại, trên các tuyến đường ngang giao cắt với Quốc lộ 1 đã lắp đặt biển báo, sơn gờ giảm tốc. Tuy nhiên vẫn còn một vài vị trí không sơn gờ giảm tốc được vì mặt đường của những tuyến nhánh (bằng BTXM) bị hư hỏng, Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh để có biện pháp xử lý.

- Điều chỉnh, bổ sung vạch sơn cho người đi bộ qua đường trên đoạn đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan (đây là khu vực đông dân cư, tập trung nhiều trường học, chợ, xí nghiệp sản xuất,... nhưng hiện tại không có vạch sơn cho người đi bộ qua đường).

- Sửa chữa lưới chống chói bị hư hỏng, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai lắp đặt lại lưới chống chói bị người dân tháo gỡ và một số vị trí chưa lắp đặt.

- Dời biển bắt đầu khu đông dân cư (biển số 420) tại Km1141+500(P) đến Km1141+800(P).

- Dời biển hết khu đông dân cư (biển số 421) tại: Km1139+950(T) đến Km1141+00(P); Km1141+500(T) đến Km1142+500(T).

6. Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban ATGT tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.20b) /uk

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Cao Thắng**