

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2020

V/v đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021.

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3539/STC-TCHCSN ngày 10/12/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2413/SGDDĐT-KHTC ngày 01/12/2020 về việc đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021 của các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; với kinh phí xây dựng và sửa chữa không vượt quá: **10.377.280.000 đồng** (Mười tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2021: 6.075.000.000 đồng

+ Kinh phí Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 4.302.280.000 đồng

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất các công trình trường học năm 2021 nêu tại Mục 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Sở: XD, KH&ĐT,
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC: DANH MỤC SỬA CHỮA, CẢI TẠO, BẢO TRÌ, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG LỚP HỌC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số

/UBND-VX ngày

/12/2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên đơn vị /Tên cơ sở vật chất	Đơn vị tính	Năm đưa vào sử dụng	Đánh giá hiện trạng theo Biên bản	Dự toán thực hiện (nội dung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng)	Thành tiền (đồng)	Trong đó			Ghi chú
							Chi thường xuyên ngân sách năm 2021		Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	
							Chi thường xuyên ngân sách năm 2021 (kinh phí tự chủ)	Chi thường xuyên ngân sách năm 2021 (kinh phí không tự chủ)		
1	Trường Quốc học Quy Nhơn					557.000.000	300.000.000		257.000.000	
	- Nhà Đại thánh đường	Nhà	1975	Nhà Đại thánh đường hành lang bị thấm, sơn bị rêu mốc, bong tróc, trần thạch cao một số vị trí bị thấm, cửa một số bị hỏng, bậc tam cấp bị rêu mốc	- Cải tạo, sửa chữa đại thánh đường: Chống thấm, chà, sơn lại mặt ngoài nhà; sửa chữa lại 1 số vị trí trần thạch cao bị thấm; sửa chữa cửa bị hỏng, chà, đánh bóng bậc tam cấp Granito					
2	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:					1.284.000.000	220.000.000		1.064.000.000	
	- Hệ thống mương thoát nước khu vực quanh trường	mét	2002	- Hệ thống mương thoát nước xung quanh trường một số tấm đan bê tông bị hư hỏng cần sửa chữa thay thế	- Sửa chữa, thay thế một số tấm đan bê tông bị hư hỏng của hệ thống thoát nước xung quanh trường.					

	- Sân vườn phí sau dãy D-vườn hoa viên	m2	2002	-Khu vực phí sau trường chưa có sân vườn trường	- Cải tạo, xây dựng sân trường phía sau trường					
	- Nhà để xe học sinh	m2	2002	- Nhà để xe học sinh bị hư mái, diện tích chưa đủ để xe cho học sinh	- Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà để xe học sinh.					
	- Nhà hiệu bộ	Nhà	2002	- Khu vệ sinh nhà hiệu bộ bị thấm, một số vị trí bong tróc, rêu mốc	- Cải tạo, sửa chữa khu vệ sinh nhà hiệu bộ; sơn lại một số vị trí bị thấm, rêu mốc.					
3	Trường PTDTNT THPT Bình Định					450.000.000		450.000.000		
	- Sân trường (phí trước KTX nam)	m2	2002	- Sân đất chưa được nâng cấp (phía đường Cần Vương)	- Nâng cấp, sửa chữa mặt sân, hệ thống thoát nước trước KTX nam (phía đường Cần Vương)					
	- Nhà chứa rác	Nhà		- Chưa có nhà chứa rác nên gây ô nhiễm môi trường xung quanh	- Xây dựng nhà chứa rác					
4	Trường THPT Nguyễn Thái Học					936.000.000	200.000.000		736.000.000	
	Dãy nhà học D	Nhà	1975	- Tường trong phòng học bị thấm, tường bị rêu mốc, hệ thống điện bị hư hỏng	- Sơn lại tường trong phòng học, sửa hệ thống điện.					

	Dãy nhà học B2	Nhà	2011	- Mái nhà bị thấm, tường bị rêu mốc, mặt trước dãy lớp học chỉ có 1 cửa đi ra vào, nhưng phía đường Nguyễn Thị Minh Khai không có cửa sổ nên không thông thoáng cho lớp học	- Chống thấm mái, chà, sơn lại; cải tạo hệ thống cửa các phòng.					
	Dãy nhà học C	Nhà	2000	- Mái bị thấm, trần nhựa bị hư hỏng, tường bị bong tróc lõi cốt thép, cửa mặt trước chỉ có 1 cửa đi	- Chống thấm, đóng lại trần nhựa bằng trần tôn; chà, trám trít tường, lam, sơn lại toàn bộ nhà.					
	Dãy nhà học D1	Nhà	2000	- Mái bị thấm, trần nhựa bị hư hỏng	- Chống thấm mái, đóng lại trần nhựa thành trần tôn					
5	Trường THPT Trần Cao Vân					917.280.000	200.000.000		717.280.000	
	- Nhà cấp 4 (nhà tạm)	Nhà	1991	- Nhà trường chưa có phòng học bộ môn chuẩn (phòng học ngoại ngữ) theo quy định	- Nâng cấp, xây dựng phòng học bộ môn ngoại ngữ (thiết kế dự kiến 3 tầng)					
6	Trường THPT số 2 Phù Cát					1.028.000.000			1.028.000.000	

	- Dây nhà lớp học A	Nhà	1996	- Tường, dầm bị thấm; sơn bị bong tróc, rêu mốc, cửa sắt bị rỉ sét, sê nô bị thấm	- Chà, sơn lại toàn bộ nhà; chống thấm sê nô, sửa hệ thống cửa sắt					
	- Dây nhà lớp học C	Nhà	2010	- Tường, dầm bị thấm; sơn bị bong tróc, rêu mốc, cửa gỗ bị vênh, một số kính bị vỡ, sê nô bị thấm; một thiết bị điện bị hư hỏng	- Chà, sơn lại toàn bộ nhà; chống thấm sê nô, sửa hệ thống cửa gỗ; sửa chữa một số thiết bị điện					
7	Trường THPT số 3 Phù Cát					740.000.000	200.000.000	540.000.000		
	- Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng	Nhà	2010	- Tường, dầm sơn bị bong tróc, rêu mốc, sê nô bị thấm, hệ thống điện bị hỏng, hệ thống cửa lớp sơn bị bong tróc	- Chà , sơn lại toàn bộ nhà, sơn, sửa hệ thống cửa, sửa chữa hệ thống điện; chống thấm sê nô					
	- Nhà lớp học 2 tầng 5 phòng	Nhà	2011	- Phòng học số 19 dầy 2 tầng 5 phòng bị bong tróc, rêu mốc	- Sơn, sửa phòng học số 19 dầy nhà lớp học 2 tầng 5 phòng để làm phòng truyền thống					
	- Nhà vệ sinh học sinh	Nhà	2009	- Nhà vệ sinh học sinh bị thấp, xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa	- Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh					
8	Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo					540.000.000		540.000.000		
	- Nhà để xe học sinh	Nhà	2011	- Hiện tại nhà để xe học sinh chưa đủ diện tích để học sinh để xe	- Nâng cấp, mở rộng nhà để xe học sinh					

	- Hành lang cầu nối (giữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và nhà lớp học 2 tầng 12 phòng)	m2	2009	- Hiện tại nhà trường chưa có hành lang cầu nối, gây khó khăn cho giáo viên giảng dạy khi di chuyển trong mùa mưa, nắng	- Cải tạo, xây dựng hành lang cầu nối giữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và nhà lớp học 2 tầng 12 phòng					
	- Hành lang cầu nối (giữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng với nhà Hiệu bộ và nhà chức năng)	m2	2011	- Hiện tại nhà trường chưa có hành lang cầu nối, gây khó khăn cho giáo viên giảng dạy khi di chuyển trong mùa mưa, nắng	- Cải tạo, xây dựng hành lang cầu nối giữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng với nhà hiệu bộ và nhà chức năng					
	- Sân trường (phía trước dãy nhà lớp học 2 tầng 10 phòng)	m2	2010	- Sân trường chưa có lối đi	- Nâng cấp lối đi sân trường bằng gạch block trước nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng					
9	Trường THPT Ngô Lê Tân					1.040.000.000		540.000.000	500.000.000	
	- Sân trường	m2	2016	- Sân trường trước dãy nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và lối đi bê tông từ cổng ngõ vào nhà hiệu bộ thường bị ngập nước trong mùa mưa, gây khó khăn trong việc đi lại của giáo viên và học sinh nhà trường	- Nâng cấp sân bê tông trước nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và nâng sân bê tông lối đi từ cổng trường đến nhà hiệu bộ					

	- Sân thể thao cho học sinh	m2	2016	- Nhà trường chưa có sân thể thao cho học sinh (sân bóng chuyền, bóng rổ)	- Xây dựng sân thể thao cho học sinh (sân bóng chuyền, bóng rổ)					
	- Nhà vệ sinh học sinh	Nhà	2016	- Nhà vệ sinh học sinh bị thấp, xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa	- Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh					
10	Trường THPT Vĩnh Thạnh					760.000.000	220.000.000	540.000.000		
	- Nhà xe học sinh	Nhà	2008	- Hiện tại nhà trường chưa đảm bảo diện tích nhà để xe cho học sinh	- Nâng cấp, xây dựng nhà để xe học sinh					
	- Tường rào	mét	2007	- Tường rào phía nam rào bằng lưới B40 hư hỏng không đảm bảo công tác bảo vệ tài sản của nhà trường	- Sửa chữa, nâng cấp tường rào phía Nam					
	- Nhà kho	Nhà	2006	- Nhà kho của trường hư hỏng, xuống cấp (nhà ăn của học sinh nội trú cũ)	- Sửa chữa, cải tạo nhà ăn của học sinh nội trú cũ thành nhà kho					

11	Trường PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh					800.000.000	350.000.000	450.000.000		
	- Sân trường, đường đi nội bộ, tường rào nội bộ	m2	2013	- Đường đi cổng phụ đến nhà công vụ giáo viên thường bị ngập nước, chưa có tường rào ngăn giữa nhà ở công vụ giáo viên với khu làm việc của trường	- Nâng cấp lối đi, lắp cổng thoát nước từ đường vào cổng phụ; nâng cấp, xây dựng lối đi, tường rào từ cổng phụ vào nhà công vụ giáo viên					
	- Sân thể thao học sinh	m2	2013	- Nhà trường chưa có sân thể thao cho học sinh (sân bóng đá)	- Nâng cấp, xây dựng sân bóng đá cho học sinh					
	- Kè chắn phía sau trường rào khu thể thao	mét	2013	- Đoạn kè chắn phía sau trường rào khu thể thao bị hư hỏng, sạt lở	- Nâng cấp, sửa chữa đoạn kè phí sau trường rao khu thể thao					
12	Trường PTDTNT THCS&THPT Vân Canh					600.000.000	150.000.000	450.000.000		
	- Tường rào	mét	1998	- Hiện tường rào phía sau trường làm bằng kẽm gai hư hỏng, không đảm bảo bảo vệ tài sản của trường	- Cải tạo, nâng cấp tường rào phía sau khu hiệu bộ					
	- Nhà vệ sinh học sinh	Nhà	2008	- Nhà vệ sinh học sinh bị thấp, xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa	- Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh					

13	Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão					725.000.000	275.000.000	450.000.000		
	- Tường rào	mét	2008	- Hiện tại tường rào của trường mặt trước và tường rào bao quanh rào lưới B40 tại cơ sở 2 xây dựng lâu năm hư hỏng xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa	- Sửa chữa tường rào, lam mặt trước và tường rào bao quanh trường tại cơ sở 2					
	- Nhà để xe giáo viên	m2		- Hiện nay tại cơ sở 1 của trường chưa có nhà để xe giáo viên	- Xây dựng nhà để xe giáo viên tại cơ sở 1					
Tổng cộng						10.377.280.000	2.115.000.000	3.960.000.000	4.302.280.000	