

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  
Hạng mục: Khắc phục hư hỏng hệ thống kênh tưới Văn Phong  
huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;*

*Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;*

*Căn cứ Quyết định số 87/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Văn bản số 1948/UBND-NN ngày 24/6/2009 của UBND tỉnh về việc bàn giao các hạng mục công trình thuộc hợp phần khu tưới Văn Phong đã xây dựng xong để đưa vào sử dụng;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 150/TTr-SNN ngày 20/4/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thanh lý tài sản hạng mục Khắc phục hư hỏng hệ thống kênh tưới Văn Phong huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát thuộc Hợp phần khu tưới Văn Phong do UBND tỉnh là chủ sở hữu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ quản lý, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định là chủ thể khai thác, cụ thể như sau:

1. Hạng mục công trình thanh lý: Khắc phục hư hỏng hệ thống kênh tưới Văn Phong huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát (do thiên tai năm 2021) thuộc Hợp phần khu tưới Văn Phong.

- Địa điểm công trình: Huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- Về đặc điểm công trình:

+ Loại công trình: Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT;

- + Số lượng: 01;
- + Năm đưa vào sử dụng: Năm 2016;
- + Nguyên giá tài sản theo sổ sách kế toán: 323.165.041 đồng;
- + Giá trị hao mòn tính đến thời điểm thanh lý: 75.405.176 đồng;
- + Giá trị còn lại đến ngày 30/12/2021: 247.759.865 đồng;
- + Giá trị vật tư thu hồi: 0 đồng.

2. Lý do thanh lý: Đợt mưa lũ cuối tháng 11 năm 2021 làm hệ thống kênh tưới Văn Phong sạt lở, hư hỏng khoảng 40 vị trí có tổng chiều dài khoảng 407 m. Năm 2022 được UBND tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 21/4/2022; theo đó, công trình Khắc phục hư hỏng hệ thống kênh tưới Văn Phong để sửa chữa khôi phục lại các vị trí hư hỏng do thiên tai như thiết kế ban đầu.

3. Hình thức thanh lý: Phá dỡ.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức thực hiện việc hạch toán giảm tài sản theo quy định, đồng thời báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 29 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**