

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v kiểm tra, xử lý, khắc phục sạt
lở tại chân núi Hòn Chà thuộc
Khu vực 7, phường Bùi Thị
Xuân, thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung;
- Công ty Truyền tải điện 3;
- Truyền tải điện Bình Định.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 15/12/2021 về việc sạt lở đất tại chân núi Hòn Chà thuộc khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Truyền tải điện 3, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực núi Hòn Chà, gây ảnh hưởng đến an toàn tuyến điện 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa theo phản ánh của UBND thành phố Quy Nhơn tại văn bản nêu trên, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/12/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K4, K6, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng