

Số: 197 /BC-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc khắc phục hậu quả do bão số 9 và mưa lớn
trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Thực hiện văn bản số 173/TWPCTT ngày 03/11/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo khắc phục hậu quả do bão số 9 và mưa lớn như sau:

1. Văn bản chỉ đạo rà soát đánh giá thiệt hại

- Văn bản số 194/BC-UBND ngày 31/10/2020 của UBND tỉnh về tình hình thiệt hại do bão số 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Văn bản số 79/TTr-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc xin hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.
- Quyết định số 4554/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng bão số 9 năm 2020.

2. Huy động nguồn lực khắc phục thiệt hại

a. Tình hình thiên tai, thiệt hại, chỉ đạo ứng phó và khắc phục: Báo cáo số 257/BC-PCTT ngày 30/10/2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác ứng phó mưa, bão số 9 từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020; trong đó có thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa lớn, bão số 9 (theo biểu mẫu 01/TKTH, Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT).

- Sở Y tế: đã khắc phục xong hậu quả bão số 9 (tóc mái tole; vỡ kính cửa sổ, cửa đi; đổ, gãy pano, bảng hiệu; sập la phong; ngã tường rào) gồm 2 bệnh viện, 6 trung tâm y tế, 28 trạm y tế xã. Các cơ quan, đơn vị tự khắc phục từ nguồn kinh phí tự chủ. Tổ chức giám sát tình hình vệ sinh môi trường và xử lý nước tại cộng đồng; đồng thời tổng vệ sinh không để dịch bệnh xảy ra; xử lý các giếng nước bị ngập lụt.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: đã khắc phục xong hậu quả bão số 9 (tóc mái ngói, mái tole; sập la phong phòng học vỡ kính cửa sổ, cửa đi) gồm 11 phòng Giáo dục và Đào tạo, 6 trường trung học phổ thông. Các cơ quan, đơn vị tự khắc phục từ nguồn kinh phí tự chủ. Học sinh đã đi học lại.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện An Lão, Hoài Ân khắc phục bảo đảm giao thông bước 1.

- UBND các huyện tổ chức thu hoạch sớm lúa vụ 3; phục hồi cây trồng lâu năm bị hư hỏng; thu gom gia súc, gia cầm bị chết chôn và xử lý môi trường theo quy định.



- Điện lực Bình Định đã khắc phục xong 100% hệ thống lưới điện.
- Ngành nông nghiệp đã thống kê thiệt hại, thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ để phục vụ yêu cầu sản xuất vụ Đông Xuân.
- An sinh xã hội: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì kiểm tra nhà sập, để báo cáo UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kịp thời.

b. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cho phòng chống thiên tai năm 2020.

- UBND tỉnh bố trí ngân sách dự phòng cho phòng chống thiên tai là: 20,252 tỷ đồng.

- UBND cấp huyện bố trí ngân sách dự phòng cho phòng chống thiên tai không nhiều, do đã bố trí và sử dụng trong công tác chống dịch COVID-19.

- UBND tỉnh đã bố trí kinh phí sử dụng một số nội dung như sau:

- + Mua dự trữ 400.000 bao cát phục vụ phòng, chống thiên tai: 1.520 triệu đồng.

- + Chi thăm hỏi đồng bào hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh 1.000 triệu đồng.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhà dân bị sập, hư hỏng do bão số 9 để đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo chính sách đã ban hành.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chi phí cho việc mua bao cát hỗ trợ cho dân ứng phó bão, lũ; chi cho việc thông thoáng dòng chảy các trục tiêu; mua mì tôm, nước uống thực phẩm thiết yếu dự phòng phục vụ phòng chống mưa, bão.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ đã chi 2.696 triệu đồng cho gia đình 23 ngư dân mất tích trên biển, 3 ngư dân sống sót trở về và thăm hỏi các cá nhân bị thương.

c. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ

- Hỗ trợ về an sinh:

- + Đối với nhà sập, nhà có nguy cơ mất an toàn, sau khi có báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của tỉnh theo chính sách đã được ban hành.

- + Đề nghị hỗ trợ cứu đói 1.000 tấn gạo cho 32.121 hộ với khoảng 66.500 nhân khẩu (*Theo Văn bản số 79/TTr-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Bình Định*).

- + Đề nghị hỗ trợ hóa chất phòng ngừa dịch bệnh phát sinh do ảnh hưởng môi trường sau lũ là: 50 tấn thuốc sát trùng Becocide phục vụ khử mùi của động vật, thực vật phân hủy; 50 tấn chlorine 65% min phục vụ cho xử lý các ao, hồ nuôi tôm bị ngập lũ; 50 tấn chlorite, 200.000 liều vaccin lở mồm long móng TypeO, 200.000 liều vaccin dịch tả heo phục vụ cho tiêu độc khử trùng chuồng trại và sớm tái đàn, phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững.

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí khoảng 350.000 triệu đồng để khôi phục hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do mưa, bão cho 14 danh mục như sau: 01 kè biển, 04 kè

sông, 01 hệ thống kênh mương, 02 đường giao thông, 05 hồ chứa, 01 đập ngăn mặn. (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai quan tâm xem xét tổng hợp báo cáo. / *ql/vm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Y tế, LĐTB và XH;
- VP BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K7, K19. *ql*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng

PHỤ LỤC
DANH MỤC XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC THIẾT HẠI CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG DO BÃO SỐ 9
 (Kèm theo Văn bản số **413**/BC-UBND ngày **06**/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)



TT	Loại công trình	Địa điểm	Nhiệm vụ	Hiện trạng hư hỏng do thiên tai	Thời gian xảy ra sự cố (ngày, tháng)	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Ước tính kinh phí (tỷ đồng)	Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Kè chống xói lở bờ biển Tam Quan	Xã Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn	Chống xói lở bờ biển, bảo vệ dân cư	Sập mái kè, sập tường chắn sóng, chiều dài 1.600m - Nguyên nhân: Bão số 9 đánh sập	Từ ngày 27-28/10/2020	Cần sửa chữa cấp bách, hạn chế hư hỏng phát sinh	Sửa chữa các đoạn hư hỏng	50	Năm 2021
2	Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh	Xã Cát Hanh và Cát Tài, huyện Phù Cát	Bảo vệ cho 810 hộ dân và 350ha đất sản xuất thuộc thôn Tân Xuân, xã Ân Hào Tây, huyện Hoài Ân	- Bị sạt lở mái phía sông đê sông La Tinh chiều dài 3.500m tại vị trí qua xã Cát Hanh, Cát Tài, huyện Phù Cát; - Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực; kịp thời khắc phục, ngăn chặn tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở tiếp trong thời gian đến	Gia cố mái sông bằng tấm lát bê tông, bê tông đổ tại chỗ và đá hộc	58	Năm 2021
3	Kè chống sạt lở bờ sông An Lão	Xã An Hưng và An Trung, huyện An Lão	Bảo vệ cho 70ha đất sản xuất thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã An Trung và An Hưng, huyện An Lão	- Bị sạt lở mái phía sông An Lão với chiều dài 2.400m tại vị trí qua xã An Hưng và An Trung, huyện An Lão; - Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực; kịp thời khắc phục, ngăn chặn tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở tiếp trong thời gian đến	Gia cố mái sông bằng tấm lát bê tông, bê tông đổ tại chỗ và đá hộc	36	Năm 2021

4	Kè chống sạt lở bờ sông An Lão	Xã An Hòa, huyện An Lão	Bảo vệ cho 250 hộ dân và 200ha đất sản xuất thuộc xã An Hòa, huyện An Lão	- Bị sạt lở mái phía sông An Lão với chiều dài 1.600m tại vị trí qua xã An Hòa, huyện An Lão; - Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực; kịp thời khắc phục, ngăn chặn tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở tiếp trong thời gian đến	Gia cố mái sông bằng tấm lát bê tông, bê tông đổ tại chỗ và đá hộc	24	Năm 2021
5	Khắc phục hư hỏng kênh Văn Phong	Xã Bình Thuận, Bình Tân, huyện Tây Sơn và xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát	Đảm bảo kênh dẫn nước tưới 10.025ha	Sạt lở mái bờ kênh làm bồi lấp lòng dẫn kênh Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục kịp thời để dẫn nước phục vụ sản xuất	Gia cố lại mái kênh bằng đồng đá hộ chân, lát đá mái kênh trong khung giằng bằng bê tông	10	Năm 2021
6	Kè chống sạt lở bờ sông An Lão	Xã Ân Hào Tây, huyện Hoài Ân	Bảo vệ cho 50 hộ dân và 110ha đất sản xuất thuộc thôn Tân Xuân, xã Ân Hào Tây, huyện Hoài Ân	- Bị sạt lở mái phía sông với chiều dài 548m tại vị trí thôn Tân Xuân, xã Ân Hào Tây, huyện Hoài Ân; - Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực; kịp thời khắc phục, ngăn chặn tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở tiếp trong thời gian đến	Gia cố mái sông bằng tấm lát bê tông, bê tông đổ tại chỗ và đá hộc	10	Năm 2021
7	Tuyến đường Suối Le-Tân Xuân	Xã Ân Hào Tây	Tuyến trục đường chính liên xã Ân Tín và xã Ân Hào Tây, mưa lũ gây hư hỏng cần khắc phục kịp thời để đi lại được thông suốt	Mưa lũ làm bong tróc nền đường và xói lở toàn bộ lề đường chiều dài 3,5km Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Vì là tuyến đường liên xã, lưu lượng giao thông đi lại trên tuyến khá đông đúc	Sử dụng nền đường hiện có, mở rộng lề đường, đổ bê tông mở rộng từ 3,5 m lên 5,5 m.	10	Năm 2021

8	Tuyến đường từ Xuân Sơn-ĐăkMang	Xã Ân Hữu, xã ĐăkMang	Tuyến trục đường chính liên xã Ân Hữu và xã Đăkmang, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng, lầy lội, việc đi lại người dân trong 02 xã gặp nhiều khó khăn	Mưa lũ gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng, nền đường bê tông bị bong tróc.	Từ ngày 26-29/10/2020	Vì là tuyến đường chính đi từ Trung tâm xã Ân Hữu đến xã Vùng cao ĐăkMang, lưu lượng giao thông đi lại trên tuyến khá đông đúc	Sử dụng nền đường hiện có, mở rộng lề đường, đổ bê tông mở rộng từ 3,5 m lên 5,5 m.	9	Năm 2021
9	Khắc phục khẩn cấp hư hỏng mái đập hồ chứa nước Ân Đôn	Xã Ân Phong	Đảm bảo ổn định công trình trong mùa mưa lũ và chủ động tích nước phục vụ sản xuất trên 350 ha đất lúa hàng năm.	Mái đập bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lũ làm sạt lở bờ sông	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải nâng cấp kịp thời để tích nước phục vụ sản xuất	Khắc phục từ cơ đập thượng lưu xuống đến chân đập, kết cấu bằng đá lát, dầm lót và vải địa kỹ thuật nằm trong khung giằng BTCT	5	Năm 2021
10	Sửa chữa cấp bách hồ chứa nước Giàn Tranh	Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ	Tưới 36ha đất canh tác xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	Thân đập và nền bị thấm. Mặt cắt ngang đập quá nhỏ, rộng 1,2 m; xuất hiện nhiều vết nứt, hang thấm dọc ngang đập. Mái thượng lưu bị sạt. Thân cống bị hỏng. Không an toàn	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục, sửa chữa, nâng cấp kịp thời để đảm bảo an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn hạ du và tích nước phục vụ sản xuất	Chống thấm thân đập, gia cố mái thượng, xử lý sạt mái hạ lưu; làm mới cống	18	Năm 2021
11	Sửa chữa cấp bách hồ chứa nước Hóc Thánh	Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	Tưới 14ha đất canh tác xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	Thân đập và nền đập bị thấm. Mái thượng lưu sạt lở nghiêm trọng. Cống bậc thang rò rỉ. Tràn xả lũ bằng đá xây hư hỏng nặng. Hồ không an toàn. Chưa có đường cứu hộ	Từ ngày 26-29/10/2020	Cần phải khắc phục, sửa chữa, nâng cấp kịp thời để đảm bảo an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn hạ du và tích nước phục vụ sản xuất	Chống thấm thân đập, gia cố mái thượng hạ lưu; làm mới cống và tràn	17	Năm 2021

[illegible]