

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v bảo đảm an toàn công trình và
hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi
trước mùa mưa, lũ năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Biến đổi khí hậu gây mưa, lũ cực đoan, bất thường; bão số 2 năm 2020 gây mưa rất to giữa mùa hạn vùng bắc miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều vào những tháng cuối năm 2020; trong đó khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 1-2 cơn. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi đang vận hành khai thác các hồ chứa

1.1. Tràn xả lũ có cửa van xả mặt, vận hành bằng thiết bị, tổ chức bảo dưỡng thiết bị đóng mở, cửa van, roang; vận hành nâng, hạ, kiểm tra, lỗi kỹ thuật; kéo cửa và định vị ở trạng thái mở hoàn toàn. Tràn xả lũ xả mặt, đóng mở bằng phai, tháo toàn bộ phai tràn ra khỏi tràn, bảo dưỡng và đưa vào kho. Tràn xả lũ tự do, kiểm tra và tháo dỡ hết phần đất, đá đắp trên ngưỡng tràn vào cuối mùa mưa năm trước.

- Cửa xả đáy hồ Định Bình cần tổ chức bảo trì thiết bị đóng mở, cửa van và roang, vận hành nâng hạ để sẵn sàng vận hành khẩn cấp hạ mực nước hồ.

- Tháo dỡ các vật cản, lưới chắn cá trước cửa vào tràn; dọn cây khô, vật nổi trong bể tiêu năng tràn.

- Kiểm tra và thông thoáng dòng chảy hạ lưu tràn.

1.2. Đối với đập: Chặt cây, đào gốc cây, tháo dỡ các công trình xây dựng không phép trong phạm vi bảo vệ công trình. Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Nạo vét các rãnh tập trung nước, thoát nước trên mái hạ lưu và chân mái hạ lưu; lấp các ao chứa nước gần chân đập. Thường xuyên quan trắc thấm ra mái hạ lưu đập.

1.3. Đối với cống lấy nước dạng bậc thang, cần phải trám kín, bảo đảm an toàn cống, đồng thời chống mất nước hồ chứa. Cống lấy nước khác (cửa van thượng lưu, van hạ lưu) cần tổ chức bảo dưỡng thiết bị đóng mở, cửa van, roang bảo đảm kín nước, vận hành an toàn.

1.4. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa năm 2020, phải có phương án ứng phó thiên tai, tổ chức thực hiện phương án và hạn chế tích nước (có danh sách kèm theo).

1.5. Đối với các hồ chứa không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác không hiệu quả thì tổ chức quản lý bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án sử dụng.

2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức thi công các hồ chứa

- Tổ chức thi công xây dựng, bảo đảm an toàn vượt lũ năm 2020; đồng thời bảo đảm tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021 đối với các hồ chứa Hưng Long (An Lão), Suối Rùn (Hoài Ân), Núi Miếu, An Tường, Trinh Vân (Phù Mỹ). Cụ thể, các nội dung sau: Đến ngày 31/8/2020, các phần việc xây đúc đập đất phải được hoàn thành tối thiểu đến cao trình mực nước lũ thiết kế; hoàn thành xây đúc và sẵn sàng tháo lũ đối với tràn hồ Núi Miếu và tràn hồ An Tường.

- Lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập theo Điều 6 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K10, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

Phụ lục I:
DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI HƯ HỎNG CẦN HẠN CHẾ TÍCH NƯỚC

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thông số kỹ thuật				Hiện trạng công trình	Hiện trạng quản lý
			Flv (Km²)	Đập chính		W toàn bộ 10 ⁶ m³		
				Hmax (m)	L (m)			
1	Hồ Hố Trạnh	Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	2.68	7	360	0.36	Mái thượng lưu xói lở nặng. Cống lấy nước hư hỏng. Tràn đất bị xói lở nặng. Không an toàn	Cây lâu năm trên mái và hạ lưu chưa dọn
2	Hồ Giàn Tranh	Xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ	2,2	6.6	360	0.22	Thân đập và nền bị thấm. Mặt cắt ngang đập quá nhỏ, rộng 1,2 m; xuất hiện nhiều vết nứt, hang thấm dọc ngang đập. Mái thượng lưu bị sạt. Thân cống bị hỏng. Không an toàn	Cây lâu năm trên mái và hạ lưu chưa dọn, tràn xả lũ bằng ván phai đang đóng, trụ bằng gỗ và dây điện trên thân đập
3	Hồ Hóc Thánh	Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn	0.5	5	210	0.07	Thân đập và nền đập bị thấm. Mái thượng lưu sạt lở nghiêm trọng. Cống bậc thang rò rỉ. Tràn xả lũ bằng đá xây hư hỏng nặng. Hồ không an toàn. Chưa có đường cứu hộ	Có cấm biên hạ lưu. Cây lâu năm trên mái đập chưa dọn, đường cứu hộ đập đi lại khó khăn
4	Hồ Đá Bàn	Xã Cát Hải, huyện Phù Cát	3.2	7	216	0.15	Đập đất hư hỏng nặng, mái thượng đá lát khan bong tróc nhiều mảng. Tràn có cửa, đóng mở bằng phai gỗ; tường cánh tràn bong tróc. Cống lấy nước vận hành bằng phai gỗ, thất thoát nước nước. Hồ không an toàn. Đường cứu hộ hư hỏng	Cây cỏ thân đập chưa phát dọn, đường cứu hộ đập đi lại khó khăn.
5	Hồ Cây Điều	Xã Ân Phong, huyện Hoài Ân	2.0	9	203	0.2	Đập đất bị thấm, không đủ mặt cắt, bề rộng đỉnh đập rộng 2,0 m, mái đứng, mái thượng lưu chưa gia cố lớp bảo vệ, sạt lở mái, chưa có vật thoát nước hạ lưu cống bậc thang rò rỉ. Tràn đất, hạ lưu xói lở	Cây cỏ thân đập chưa phát dọn. Có lưới chắn cá chưa tháo dỡ trước tràn, nuôi vịt trong lòng hồ, có nhà dân nuôi vịt phía bờ hữu tràn xả lũ.

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thông số kỹ thuật				Hiện trạng công trình	Hiện trạng quản lý
			Flv (Km ²)	Đập chính		W toàn bộ 10 ⁶ m ³		
				Hmax (m)	L (m)			
6	Hồ Thuận An	Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ	0,72	3.50	220	0.13	Thân đập và nền đập bị thấm. Mái thượng hạ lưu bị sạt dọc tuyến đập. Cống bậc thang hư hỏng, rò rỉ. Tràn xả lũ bằng đất. Không an toàn	Cây lâu năm trên mái, chân đập chưa dọn. Chưa cắm biên. Đang khai thác đất không phép trong lòng hồ
7	Hồ Hóc Dài	Xã Hoài Đức, TX Hoài Nhơn	4	6.5	94	0.10	Mặt cắt ngang đập quá nhỏ, bề rộng mặt đập 1,5 m, bị thấm. Tràn đá xây bị hư hỏng thân tràn	Cây trên mái và thân đập chưa dọn. Đập không an toàn. Lưới chắn cá vẫn còn
8	Hồ Suối Cầu	Xã Canh Hiền, huyện Vân Canh	2.0	8	160	0.10	Mặt đập bị hư hỏng nặng. Mái thượng hạ lưu bị xói. Tràn có cửa, đóng mở bằng phai gỗ. Công trình không an toàn.	Mặt đập tạo rãnh do xe ô tô tải trọng nặng đi trên mặt đập, tràn xả lũ ván phai chưa mở, cây cối thượng hạ lưu đập lâu năm chưa phát dọn
9	Hồ Suối Mây	Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh	1.5	8	80	0.08	Thân đập bị thấm. Cống lấy nước bị hư hỏng. Tràn xả lũ bằng đất, bị hư hỏng, hệ thống kênh bị hư hỏng, công trình không đảm bảo an toàn	
10	Hồ Hóc Xoài	Xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ	0,90	5	180	0,195	Mặt cắt ngang đập quá nhỏ. Thân đập và nền bị thấm, mái thượng lưu chưa được gia cố bị sạt lở. Cống và tràn kết hợp, đóng mở bằng phai không an toàn trong vận hành và tổn thất nước lớn	Cây trên mái, chân đập lâu năm chưa dọn. Chưa cắm biên.