

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5298 /UBND-KT

Bình Định, ngày 29 tháng 07 năm 2023

V/v thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ chăn nuôi Trần Ngự Vũ và Trần Thị Ngọc Bích

Kính gửi: Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích
(Địa chỉ: Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2494/STNMT-CCBVMT ngày 27/7/2023 về kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra do UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 (kiểm tra thực tế tại dự án từ ngày 11-14/7/2023) UBND tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với Trang trại chăn nuôi heo của Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích tại Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn như sau:

1. Kết quả kiểm tra

Theo ý kiến của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 542/UBND ngày 24/4/2023, UBND xã Nhơn Tân có phản ánh Trang trại nuôi heo của Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường bằng 02 mương đất vào suối cạn chảy xuống khu dân cư.

Đối với vấn đề này, tại thời điểm kiểm tra, đại diện Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích xác nhận vào ngày 03/4/2023 đã xảy ra sự cố tại bể biogas của trang trại dẫn đến một lượng nước thải sau bể biogas (chưa được xử lý đảm bảo) chảy tràn theo 02 mương đất, thoát ra suối cạn chảy xuống khu dân cư gây ô nhiễm môi trường đúng như phản ánh của UBND xã Nhơn Tân. Trong ngày 03/4/2023, Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích đã thực hiện ngay các biện pháp khắc phục sự cố nêu trên. Từ ngày 15/6/2023 đến nay, Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích đã thực hiện việc đầu tư nâng cấp và vận hành đồng bộ hệ thống xử lý nước thải.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống xử lý nước thải của trang trại hoạt động bình thường, bể biogas đã được sửa chữa và vận hành bình thường, có lưu chứa khí gas; các mương đất đã được lấp lại và không còn hiện tượng nước thải chưa được xử lý chảy ra suối cạn phía Nam trang trại. Đồng thời, Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích đã thực hiện việc nâng cấp, cải tạo quy trình xử lý nước thải (bổ sung hạng mục keo tụ, tạo bông) để nâng cao hiệu quả xử lý và thuê đơn vị tư vấn vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại hệ thống xử lý nước thải cho thấy một số hạng mục bể lót bạt HDPE (bể trung gian sau biogas và bể sự cố) có bờ bao chưa đảm bảo kiên cố và lớp HDPE chống thấm có khả năng bị hư hỏng; chưa bố trí hố ga trước khi xả nước thải vào kênh N1 để thực hiện lấy mẫu nước thải phục vụ công tác kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, vị trí xả thải của trang trại tại kênh N1 có cao độ thấp hơn cao độ mực nước hiện trạng trong kênh N1 nên Đoàn kiểm tra không thể tiến hành lấy mẫu nước thải.

2. Yêu cầu

Qua kết quả kiểm tra, UBND tỉnh yêu cầu Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải theo hồ sơ môi trường đã được xác nhận.

- Gia cố bờ bao, kiểm tra khả năng chống thấm của một số hạng mục bể lót bạt HDPE (bể trung gian sau biogas và bể sự cố) và khắc phục trong trường hợp không đảm bảo khả năng chống thấm; khẩn trương xây dựng hố ga để lấy mẫu nước thải phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và tự giám sát của chủ trang trại. Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, trong đó, chú trọng sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Sau khi hoàn thành các nội dung khắc phục nêu trên đề nghị Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích gửi báo cáo kết quả khắc phục (bao gồm kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý) về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

UBND tỉnh yêu cầu Hộ ông Trần Ngự Vũ và bà Trần Thị Ngọc Bích nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh