

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4719 /UBND-KT

Về việc xử lý tình trạng ngập úng cục bộ  
trên đoạn tuyến QL.1, từ Km1161+720 -  
Km1162+00 qua địa bàn thị trấn  
Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1339/SGTVT-GT ngày 19/6/2024 về việc đề xuất giải quyết nội dung phản ánh của báo chí trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ:

+ Khẩn trương thi công nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước dọc (02 bên) cả đoạn tuyến QL.1 từ Km1161+541 – Km1162+150 (từ cầu Bình Dương đến ngã ba giao với đường Nguyễn Lữ) và thượng, hạ lưu 02 cống thoát nước ngang hiện trạng Ø150 tại Km1161+823 và Km1161+882,73 để tăng cường khả năng thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1; đồng thời, nghiên cứu bổ sung các hồ thu, cửa thu nước vào hệ thống rãnh thoát nước dọc trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ Km1161+750 – Km1162+00 để tăng cường khả năng thoát nước trên tuyến.

+ Chủ động xây dựng phương án khơi thông hệ thống cống, rãnh nêu trên kịp thời tại hiện trường vào các thời điểm trước và khi trời mưa lớn để tăng cường khả năng thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân sinh sống dọc đoạn tuyến Quốc lộ 1 nêu trên.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục điều chỉnh giải phân cách giữa từ cầu kiện bê tông cốt thép lắp ghép sang hộ lan mềm để đảm bảo thoát nước nhanh từ bên trái tuyến sang bên phải tuyến đoạn Km1161+855 - Km1161+867 và đoạn Km1161+897 - Km1161+909 nhằm hạn chế ngập úng.

- Về lâu dài, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III nghiên cứu kiểm tra, khảo sát và đánh giá tổng thể khả năng thoát nước của các công trình thoát nước (thoát nước ngang, thoát nước dọc) trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ Km1161+541 – Km1162+150 (từ cầu Bình Dương đến ngã 3 giao với đường Nguyễn Lữ), trên cơ sở đó, nghiên cứu đầu tư bổ sung hoặc tăng khẩu độ của các công trình thoát nước tại khu vực này để tăng cường

khả năng thoát nước trên tuyến, nhằm giải quyết triệt để vấn đề ngập úng trong mùa mưa.

2. Giao UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn thị trấn Bình Dương không xả rác thải, nhất là các rác thải trong khu vực chợ Bình Dương làm ảnh hưởng đến khả năng thu nước, thoát nước của hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước ngang trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên nạo vét kênh mương thủy lợi để đảm bảo thoát nước ra hạ lưu cầu Bình Dương.

- Về lâu dài, giao UBND huyện Phù Mỹ nghiên cứu khảo sát và quy hoạch hệ thống thoát nước các khu vực phía Đông tuyến đường Quốc lộ 1 trên địa bàn thị trấn Bình Dương theo hướng không dẫn nước, thu nước về phía tuyến Quốc lộ 1 để giảm lưu lượng nước thoát, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến Quốc lộ 1.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Xây dựng;
- Khu QLDB III;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**